

## 園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（壱岐市）

令和２年１月末時点

### 【対策必要箇所】

|            |      |        |      |
|------------|------|--------|------|
| 道路管理者（国）   | 0 箇所 | うち対策完了 | 0 箇所 |
| 道路管理者（県）   | 1 箇所 | うち対策完了 | 0 箇所 |
| 道路管理者（壱岐市） | 2 箇所 | うち対策完了 | 0 箇所 |
| 交通管理者（県警）  | 0 箇所 | うち対策完了 | 0 箇所 |

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

|   | 対象施設     | 路線名      | 所在地                   | 危険理由・状況                                | 対策内容                | 実施者          | 対策済 | 対策完了年度<br>(予定) |
|---|----------|----------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-----|----------------|
| 1 | あまごころ保育園 | 一般国道３８２号 | 壱岐市郷ノ浦町<br>東触643-17付近 | ・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり          | ・防護柵設置<br>・鋼製ボラード設置 | 道路管理者<br>(県) | 未済  | R2年度           |
| 2 | 鯨伏幼稚園    | 市道木落１号線  | 壱岐市勝本町布気触             | ・変則な交差点であり、交差点内を児童が通行する際、車両との接触の危険性あり。 | ・縁石設置<br>・区画線改良     | 道路管理者<br>(市) | 未済  | R2年度           |
| 3 | なかよしクラブ  | 市道江上線    | 壱岐市郷ノ浦町本村触            | ・既存側溝の老朽化により段差等が発生しており、児童の歩行時に危険性あり。   | ・側溝補修               | 道路管理者<br>(市) | 未済  | R2年度           |
| 4 |          |          |                       |                                        |                     |              |     |                |
| 5 |          |          |                       |                                        |                     |              |     |                |
| 6 |          |          |                       |                                        |                     |              |     |                |
| 7 |          |          |                       |                                        |                     |              |     |                |