

# 回転ジャングルジム 定期点検表

12580140

(写真No. 1, 2 )

管理番号

1

製品名	ニョッキー	所在 施設名	イルカパーク	住所	勝本町東触		
製造社	株式会社コトブキ		S P表示シール	無	製品番号		
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	410 mm
構造部材 1	鉄	構造部材 2	F R P	消耗部材			
対象年齢シール	無	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 ・ 大人				
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A : 健全な状態			
不可				B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 - : 対象箇所無し			
ハザード	特記事項参照			劣 a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 化 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項				支柱地際部、回転部下部の鉄部が腐食しているので再塗装が必要です。回転部が硬く回りません。補修をおすすめします。			

【劣化】

回転部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか（床部）	目視・打診	a b c d	3	
腐食がないか（接合部分）	目視・打診	a b c d	4	
腐食がないか（構成部材）	目視・打診	a b c d	5	
ぐらつきがないか（接合部分）	揺診	a b c d		
ぐらつきがないか（接合部分以外）	揺診	a b c d		
ユニット型の場合、異音、がたつきがないか（回転時）	揺診・聴診	a b c d		
ボルトの緩みがないか（30%点検）	目視・触診	a b c d		
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	a b c d		

支柱部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
異常音がしないか	聴診	a b c d		
回転不良がないか	触診	a b c d	6	
摩耗がないか（ジャッキアップ）	目視	a b c d	7	
腐食がないか（ジャッキアップ）	目視・打診	a b c d	8	
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	a b c d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ヶ所）	目視	a b c d		

# ロープウェイ定期点検表

12580140

(写真No. 1, 2 )

管理番号

2

製品名	ターザンロープ	所在施設名	イルカパーク	住所	勝本町東触		
製造社	株式会社ザイエンス		S P表示シール	無	製品番号		
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	1,500 mm
構造部材 1	鉄	構造部材 2	木材 (杉)	消耗部材			
対象年齢シール	無	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 ・ 大人				
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A : 健全な状態			
不可				B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 - : 対象箇所無し			
ハザード	特記事項参照			劣化			
特記事項				a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
本体の出発部に腐朽と滑車内部の回転部に破損があります。また、滑車のロープが結んであり、修繕が必要です。 境界柵は腐朽がひどく撤去・更新が必要ですが、本体は使用できます。ただし、境界柵には触れないでください。							

【劣化】

支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (地際部附近) (全数点検)	目視・打診	a b c d	3	
腐食がないか (地際部附近以外)	目視・打診	a b c d	4	
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a b c d		

梁部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (金具附近)	目視・打診	a b c d	5	
腐食がないか (金具附近以外)	目視・打診	a b c d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a b c d		

継手金具

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視	a b c d	6,7	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a b c d		
破損・割れ (破損・割れ 0 ヶ所)	目視	a b c d		

出発部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (地際部附近)	目視・打診	a b c d	8	
腐食がないか (地際部附近以外)	目視・打診	a b c d	9	
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a b c d		

ケーブル

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
摩耗・素線切れ・腐食がないか	目視	a b c d	10,11	
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a b c d		
Uターン滑車の回転不良がないか (該当する場合)	目視	a b c d		

## 緩衝装置

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視	a b c d	12,13,14	
破損など（破損 0 ヶ所）	目視・触診	a b c d		

## 滑車部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視	a b c d	15	
回転不良がないか	触診・聴診	a b c d	16	
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診・触診	a b c d		
摩耗など（摩耗 1 ヶ所）	聴診	a b c d	17	
破損など（破損 1 ヶ所）	目視	a b c d	18	

## 握り部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
摩耗・腐食がないか	目視	a b c d		
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	a b c d		
摩耗・腐食がないか	目視	a b c d		
破損など（破損 1 ヶ所）	目視	a b c d	19	結び目あり

## 基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ヶ所）	目視	a b c d		

## 境界柵 支柱部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食・腐朽がないか（地際部附近）	目視・打診	a b c d	20	
腐食・腐朽がないか（地際部附近以外）	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 10 ヶ所）	目視	a b c d	21	

## 境界柵 横架材

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食・腐朽がないか（金具附近）（全数点検）	目視・打診	a b c d	22	
腐食・腐朽がないか（金具附近以外）	目視・打診	a b c d	23	
破損など（破損 2 ヶ所）	目視	a b c d	24	

## 境界柵 継手金具

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食・腐朽がないか（全数点検）	目視	a b c d	25	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a b c d		
破損・割れ（破損・割れ 0 ヶ所）	目視	a b c d		

## 境界柵 基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	a b c d		

## 複 合 遊 具 定 期 点 検 表

12580140

(写真No. 1, 2 )

管理番号

3

製品名	複合遊具 (小)	所在 施設名	イルカパーク	住所	勝本町東触
製造社			S P 表示シール	無	製品番号
設置年月			経過年月	年 月	落下高さ
構造部材 1	鉄	構造部材 2	木材 (杉)	消耗部材	
対象年齢シール	無	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 ・ 大人		
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	A : 健全であり、修繕の必要がない B : 軽微な異常があり、経過観察が必要 C : 異常があり、修繕又は対策が必要 D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討		A : 健全な状態 B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 - : 対象箇所無し		
ハザード	0 : 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1 : 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態 2 : 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態 3 : 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態		劣 a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態		
特記事項	木材のひびわれ、すべり台のすべり面支柱の地際部が腐食しており、修繕が必要です。すべり台と砂場に動線の交差があります。すべり台に出発部と滑降部の間に有害な隙間、本体部・吊り橋に頭部胴体の挟み込みがあり、補修が必要です。				

## 【動線】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
動線および動線エリアの交差はないか	目視	3 合否	3,4	

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

## ①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
ハザードレベル3に該当する箇所がないこと	器具A・B	3 合否	5,6,7,8	

## 【劣化】

## 支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (地際部附近)	目視・打診	a b c d	9	
腐食がないか (地際部附近以外)	目視・打診	a b c d	10	
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損 10 ヶ所)	目視	a b c d	11	

## 梁部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (金具附近)	目視・打診	a b c d	12	
腐食がないか (金具附近以外)	目視・打診	a b c d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a b c d		

## 手すり・柵部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視・打診	a b c d	13	
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a b c d		

## 床部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視・打診	a b c d	14	
摩耗・へこみがないか	目視・触診	a b c d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a b c d		

登行部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		15	1250
腐食がないか（地際部附近）	目視・打診	a b c d	16	
腐食がないか（ササラ・手すり）	目視・打診	a b c d		
腐食・摩耗がないか（踏板）	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

継手金具

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視				
腐食がないか	目視・打診	a b c d	17		
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a b c d			
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	a b c d			

プラスチック系部材

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視				
摩耗がないか	目視	a b c d	18,19		
変色がないか	目視	a b c d			
止め金具が緩んでないか	触診・聴診	a b c d			
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d			

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	a b c d			
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	a b c d			

支柱・梁部 1 チェーンクライマー

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		20	1680
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視・打診	a b c d	21	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

継手金具 1 チェーンクライマー

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視				
腐食がないか	目視	a b c d	22		
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診・触診	a b c d			
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	a b c d			

ロープ・ネット部 1 チェーンクライマー

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視						
摩耗・断線・ほつれがないか	目視	a	b	c	d	23	8.2(8.4)
止め金具が緩んでないか（全数の10%）	触診	a	b	c	d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a	b	c	d		

支柱・梁部 2 ロープクライマー

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		24	2150
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視・打診	a b c d	25	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	a b c d	26	支柱・継手ボルトが腐食
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

継手金具 2 ロープクライマー

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視					
腐食がないか	目視	a	b	c	d	27
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診・触診	a	b	c	d	28
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	a	b	c	d	

## ロープ・ネット部 2 ロープクライマー

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
摩耗・断線・ほつれがないか	目視	a b c d	29	
止め金具が緩んでないか（全数の10%）	触診	a b c d	30	端末が固定されていない
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

## 滑降部 3 すべり台（青）

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		31	1550
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視・打診	a b c d	32	
腐食がないか（滑降面・側面）（全数点検）	目視・打診	a b c d	33	
摩耗がないか（滑降面・側面）	目視	a b c d	34	
破損など（破損 3 ケ所）	目視	a b c d	35,36	

## 基礎部・着地面部 3 すべり台（青）

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

## 滑降部 4 すべり台（黄）

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		37	1800
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視・打診	a b c d	38	
腐食がないか（滑降面・側面）（全数点検）	目視・打診	a b c d	39	
摩耗がないか（滑降面・側面）	目視	a b c d		
破損など（破損 2 ケ所）	目視	a b c d	40,41	

## 基礎部・着地面部 4 すべり台（黄）

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損（破損 1 ケ所）	目視	a b c d	42	

## 砂場枠 5 砂場（すべり台（青）滑り降り口）

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		43	130
腐食・腐朽がないか	目視	a b c d	44	
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

## 砂 5 砂場（すべり台（青）滑り降り口）

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
動物の糞や異物が混入していないか	目視	a b c d	45	
水はけはよい	目視	a b c d		
砂は砂場枠上端までであるか	メジャー	a b c d		△280
砂はかたくなっていないか	触診	a b c d		

## 砂場枠 6 砂場（すべり台（黄）滑り降り口）

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		46	140
腐食・腐朽がないか	目視	a b c d	47	
ぐらつきがないか	揺診	a b c d	48	
破損など（破損 1 ケ所）	目視	a b c d	49	

## 砂 6 砂場（すべり台（黄）滑り降り口）

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
動物の糞や異物が混入していないか	目視	a b c d	50	
水はけはよい	目視	a b c d		
砂は砂場枠上端までであるか	メジャー	a b c d		△170
砂はかたくなっていないか	触診	a b c d		

## 梁部 7 吊り橋

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		51	1500
腐食がないか（金具附近）	目視・打診	a b c d	52	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

手すり・柵部 7 吊り橋

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視・打診	a b c d	53	
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

歩行部 7 吊り橋

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食・腐朽がないか（全数点検）	目視・打診	a b c d	54,55	
摩耗がないか	目視	a b c d		
滑り易くなっていないか	目視・触診	a b c d		
角・突起がないか	触診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 2 ケ所）	目視	a b c d	56	

チェーン 7 吊り橋

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視	a b c d	57	
摩耗がないか（取付部附近）	ノギス	a b c d		7.9(8.1)
摩耗がないか（取付部附近以外）	ノギス	a b c d		
止め金具が緩んでないか	触診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

基礎部・着地面部 7 吊り橋

ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

出発部 8 雲梯

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		58	2700
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視・打診	a b c d	59	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

懸垂はしご部 8 雲梯

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか（金具附近）	目視・打診	a b c d	60	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

継手金具 8 雲梯

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか（全数点検）	目視	a b c d	61	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a b c d		
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	a b c d		

基礎部・着地面部 8 雲梯

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

支柱・はん登棒 9 すべり棒（2連）

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		62	2300
腐食がないか（地際部附近）（50%点検）	目視・打診	a b c d	63	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a b c d		

梁・補助梁 9 すべり棒 (2連)

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (継手金具附近)	目視・打診	a b c d	64	
腐食がないか (継手金具附近以外)	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a b c d		

継手金具 9 すべり棒 (2連)

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視	a b c d	65	
ボルトの緩みがないか (50%点検)	打診・触診	a b c d		
破損・割れ (破損・割れ 0 ケ所)	目視	a b c d		

基礎部・着地面部 9 すべり棒 (2連)

ぐらつきがないか (50%点検)	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損 (破損 0 ケ所)	目視	a b c d		

支柱・はん登棒 10 すべり棒

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視		66	3200
腐食がないか (地際部附近) (50%点検)	目視・打診	a b c d	67	
腐食がないか (地際部附近以外)	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a b c d		

梁・補助梁 10 すべり棒

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (継手金具附近)	目視・打診	a b c d	68	
腐食がないか (継手金具附近以外)	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a b c d		

継手金具 10 すべり棒

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視	a b c d	69	
ボルトの緩みがないか (50%点検)	打診・触診	a b c d		
破損・割れ (破損・割れ 0 ケ所)	目視	a b c d		

基礎部・着地面部 10 すべり棒

ぐらつきがないか (50%点検)	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損 (破損 0 ケ所)	目視	a b c d		

【規準】

出発部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
出発部と滑降部との継ぎ目は有害な隙間のないこと	目視	3 合 否	70,71	