

設 計 図 書

(起工)

修 繕 番 号 7壺文ス第6号

修 繕 名 石田農村環境改善センター消防設備(誘導灯器具)修繕

修 繕 場 所 壺岐市石田町池田東触

長崎県壺岐市

仕 様 書

（石田農村環境改善センター消防設備（誘導灯器具）修繕）

1 目的

消防設備等点検結果の不良個所（点検後、修繕または動作等に不良が見られなかった箇所を除く）の修繕を目的とする。

2 施工場所

工事の施工場所は、次のとおりとする。

彦根市石田町池田東触

3 工期

契約日から令和7年8月29日まで

4 提出書類

請負者は、業務が完了したときは、すみやかに次の書類を提出すること。

- （１） 施工記録写真
- （２） その他監督員が指示する書類

5 その他

- （１） 施工箇所において、当該施設に破損等の異常を発見した場合は、速やかに監督員に報告すること。
- （２） 請負者は、作業にあたり、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときは、その復旧および賠償に全責任を負うこと。
- （３） 本仕様書に特に明示していない事項であっても、作業遂行上、当然必要なものは、請負者の責任において処理すること。
- （４） 当該施設は、稼働中の施設であるため、施工にあたっては、施設の運用に支障が出ないように配慮すること。
- （５） その他特に定めのない事項および本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに監督員に報告し、請負者と監督員との協議を実施する。

石田農村環境改善センター消防設備（誘導灯器具）修繕 内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①誘導灯器具						
1.誘導灯器具 FA40312C	B級BH級片面	6	台			大集会室、本館
2.誘導灯 表示パネル FK20300	避難口	6	枚			〃
3.誘導灯 吊具 FP22350C	天吊り500mm	1	個			ポンプ室側出入口
4.誘導灯 吊具 FP01550C	天吊り500mm	4	個			大集会室
5.リニューアールプレート FK41778C	背面取付	1	個			集会室側出入口
6.誘導灯器具 FA20312C	B級BL級片面	3	台			本館 2階
7.誘導灯 表示パネル FK20300	避難口	3	枚			〃
8.リニューアールプレート FK21747C	背面取付	3	個			〃
9.誘導灯器具 FA10312C	C級片面	2	台			本館 和室
10.誘導灯 表示パネル FK10300	避難口	2	枚			〃
11.リニューアールプレート FK11747C	背面取付	2	個			〃
12.上記取替工事費		1	式			
誘導灯器具 小計						
②諸経費						
小 計 (①+②)						
消 費 税		10	%			
合 計						

参 考 資 料

(起工)

修 繕 番 号 7壺文ス第6号

修 繕 名 石田農村環境改善センター消防設備(誘導灯器具)修繕

修 繕 場 所 壺岐市石田町池田東触

《特記事項》

本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに供するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生ずるものではない。

修繕の実施にあたっては、この趣旨を十分理解し、事故発生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。

長崎県壺岐市

【参考資料】誘導灯・誘導標識設置一覧表

名称	石田農村環境改善センター					
階	設置場所	種別	型・面	矢印	管球W	メーカー・型式他
	【本館 1 階】					
1	1 正面玄関出入口（右側）	避難口	B 級・片面		3	東芝 FBK-42303PS17
2	1 正面玄関出入口（左側）	避難口	B 級・片面		3	東芝 FBK-42303PS17
3	1 大集会室側出入口	避難口	大型・片面		40	東芝 FBK4151-100B
4	1 廊下通路	通路	C 級・片面	←→	1	パナソニック FA10303
5	1 和室（1）	避難口	小型・片面		10	東芝 FBK-1151B
6	1 和室（2）	避難口	小型・片面		10	東芝 FBK-1151B
7	1 ポンプ室側 出入口	避難口	大型・片面		40	東芝 FBK4151-100B
8	1 石田地区公民館事務室前	避難口	中型・片面		20	岩崎電気 MJ234
9	1 事務所 裏出入口	避難口	中型・片面		20	岩崎電気 MJ234
	【本館 2 階】					
10	2 階段前（更生保護側）	避難口	B 級・両面	→ ←	2×2	パナソニック FA40322
11	2 更生保護 サポートセンター	避難口	中型・片面		20	ナショナル FA21959K
12	2 会議室2（更生保護側）	避難口	B 級・片面		2	パナソニック FA20312C LE1
13	2 会議室2（中央）	避難口	中型・片面		20	東芝 FBK2151B
14	2 会議室1	避難口	中型・片面		20	東芝 FBK2151B
15	2 視聴覚会議室（左）	避難口	中型・片面		20	東芝 FBK2151B
16	2 視聴覚会議室（右） 階段側	避難口	中型・片面		20	東芝 FBK2151B
17	2 階段前 （視聴覚室側）	避難口	大型・両面	→ ←	40	東芝 FBK4152-100B
	【本館 階段】					
19	1～2 会議室（更生保護側）	階段通路	中型・片面		20	東芝 FEB-2160MS
20	1～2 階段踊場（視聴覚室前）	階段通路	中型・片面		20	東芝 FEB-2160MS
	【大集会室 1 階】					
21	1 大集会室 駐車場・ステージ側	避難口	大型・片面		35	松下電工 FA31918
22	1 大集会室 駐車場・映写室側	避難口	大型・片面		35	松下電工 FA31918
23	1 大集会室 本館・ステージ側	避難口	大型・片面		35	松下電工 FA31918
24	1 大集会室 本館・映写室側	避難口	大型・片面		35	松下電工 FA31918
25	1 大集会室 本館側 舞台出入口	避難口	B 級・片面		2	パナソニック FA20312
26	1 大集会室 駐車場側 舞台出入口	避難口	中型・片面		20	東芝 FBK-2151B
	【大集会室 2 階】					
27	2 映写室 出入口	避難口	中型・片面		20	東芝 FBK-2151B

※上記、11ヶ所（No.3、5～7、13、15、16、21～24）が器具本体不良により、取替修繕を行う。