

令和7年9月1日

設計図書等(参考資料を含む)の質問に対する回答書

◇ 工事(業務)番号 : 7壱長老第8号

◇ 工事(業務)名 : 壱岐市立老人ホームルームエアコン

壱岐市長 篠原 一生

上記物品に対する質問について、回答いたします。

番号	質 問 事 項	回 答
1	介護士詰所用エアコン室外機の規格についてメーカーに問い合わせたところ、参考品である2M605AV(E2)ではなく、3M685AV(E2)でないと容量が不足すると言われました。 確認をお願いします。	本件については、既設ルームエアコンの更新を計画していたため、既設の後継機種である2M605AV(E2)を参考品に選定し、積算していました。 質問についてメーカーに確認したところ、こちらが想定している室内機の容量を満たすためには、2M605AV(E2)ではなく3M685AV(E2)との組み合わせを推奨することだったため、参考資料中「1 介護士詰所」の「システムマルチ室外機」の規格を、以下のとおり変更します。 変更後)3M685AV(E2) 変更前)2M605AV(E2)

(担当課名:長寿支援課 老人ホーム)