

いきぬまづ
 ①壱岐市立 沼津小学校校区 (R4通学路合同点検 要対策箇所)

(R6.1月 現在)



学校区域図



- - - : 通学路
- : 危険箇所

[R5～対策実施中]



(主) 郷ノ浦沼津勝本線

②路肩が狭く、児童の登下校の際に大変危険である。

<対策>

②歩道整備を検討。【壱岐振興局道路河川班】



①斜面の泥がむき出しになっており、大雨の際に危険。

<対策>

①法対策を検討。【壱岐市建設課】

市道上坂線

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和6年1月 現在)

①【沼津小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	市道上坂線	郷ノ浦町有安触	斜面の泥がむき出しで、大雨の際に危険。	法面対策を検討。	壱岐市	未対策
②	主要地方道郷ノ浦沼津勝本線	郷ノ浦町小牧東触	路肩が狭く、登下校の際に危険である。	歩道整備を実施。	長崎県	R5～対策実施中

いき しわら
 ②壱岐市立 志原小学校校区 (R4通学路合同点検 要対策箇所)
 (R6.1月 現在)




--- : 通学路
 ● : 危険箇所

①歩道の幅が狭い。
 <対策>
 ①歩行者空間確保の対策を検討。【壱岐市建設課】



2級市道仁馴橋線



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和6年1月 現在)

②【志原小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	2級市道仁駄橋線	郷ノ浦町志原西触	歩道の幅が狭い。	歩行者空間確保の対策を検討	壱岐市	未対策

(R6.1月 現在)

③壱岐市立 鯨伏小学校校区 (R4通学路合同点検 要対策箇所)



- - - : 通学路
● : 危険箇所



①強風の際に竹が倒れるため、路側帯が見えなくなる。
<対策>
①区画線の引き直し。【壱岐振興局道路河川班】



②白線が消えかかっている。
<対策>
②白線の引き直し。【壱岐振興局道路河川班】

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和6年1月 現在）

③【鯨伏小学校】

箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	一般県道湯ノ本芦辺線	勝本町立石南触	路側帯が見えない。	区画線の引き直し。	長崎県	対策完了
②	一般県道湯ノ本芦辺線	勝本町本宮南触	白線が消えかかっている。	区画線の引き直し。	長崎県	対策完了

①

【対策前】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

→

②

【対策後】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

【対策前】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

→

【対策後】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

(R6.1月 現在)

④壱岐市立 箱崎小学校校区 (R4通学路合同点検 要対策箇所)

学校区域図



- - - : 通学路

○ : 危険箇所

至 勝本

芦辺町箱崎
本村触

(主) 勝本石田線

至 勝本



(主) 勝本石田線

①路側帯の幅が無く、近づく車両に気づきにくい。

<対策>

①白線の引き直し。【壱岐市建設課】



1級市道本村神里線

②児童の登下校で通る。自動車の往来も頻繁にある。

<対策>

②交差点の改良。【壱岐市建設課】



1級市道本村神里線

壱岐市立箱崎小

箱崎小学校

至 瀬戸浦

③交通量が多く、自動車のスピードも出ており、横断歩道が渡りにくい。

<対策>

③スクールゾーンの設置。【壱岐市教育委員会】

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和6年1月 現在）

④【箱崎小学校】

箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	1級市道本村神里線	芦辺町箱崎釘ノ尾触	路側帯の幅が無く、近づく車両に気づきにくい。	区画線の引き直し。	壱岐市	未対策
②	1級市道本村神里線	芦辺町箱崎釘ノ尾触	児童の登下校で通る。自動車の往来も頻繁にある。	交差点の改良。	壱岐市	R4～対策実施中
③	主要地方道勝本石田線	芦辺町箱崎釘ノ尾触	交通量が多く、自動車のスピードも出ており、横断歩道が渡りにくい。	スクールゾーンの設置。	壱岐市	未対策

いき あしひ
⑤壱岐市立 芦辺小学校校区 (R4通学路合同点検 要対策箇所)

(R6.1月 現在)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和6年1月 現在)

⑤【芦辺小学校】

箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	一般県道湯ノ本芦辺線	芦辺町芦辺浦	カーブの見通しが悪く、児童の通学時に危険な状態。	グリーンベルトの設置。	長崎県	対策完了

①

【対策前】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

【対策後】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

いき つつき
⑥壱岐市立 筒城小学校校区 (R4通学路合同点検 要対策箇所)
(R6.1月 現在)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和6年1月 現在)

⑥【筒城小学校】

箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	1級市道筒城七湊線	石田町筒城西触	スクールゾーンの標示が消失している。	スクールゾーンの引き直し。	壱岐市	未対策