


い き しわら
 ① 志岐市立 志原小学校校区 (R7 通学路合同点検 要対策箇所)

(R8.2月 現在)



①側溝に蓋がなく、児童が危険。
 <対策>
 ①歩行者空間確保の対策を検討。【志岐市建設課】



--- : 通学路
 ● : 危険箇所

い き せと
② 老岐市立 瀬戸小学校校区 (R7 通学路合同点検 要対策箇所)



--- : 通学路
● : 危険箇所



①路面標示が薄くなっている。
＜対策＞
①路面標示の引き直し。
【老岐市建設課、老岐警察署地域交通課】

(主) 勝本石田線

(R8.2月 現在)

③ ぎ かし 霞翠小学校校区 (R7 通学路合同点検 要対策箇所)



--- : 通学路
 ● : 危険箇所



①歩道が無く、路肩も狭く危険。
 <対策>
 ①歩行者空間確保の対策を検討。【ぎ
 岐市建設課】

【対策済】

(一) 湯ノ本勝本線