

① いき 壱岐市立 えいか 盈科小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.2月 現在)



③側溝の蓋が無く、踏み外す危険がある。
 ＜対策＞
 ③側溝の補修。
 【吉崎市建設課】



①歩道が無く、白線内に電柱があり危険。
<対策>
 ①歩行者空間確保の対策を研究。
【吉崎市建設課】

--- : 通学路（学校指定）
● : 危険箇所



②交通量は多いが、歩道が狭い。
 <対策>
 ②歩道整備の事業化。
 【吉岐振興局道路河川班】



里道

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

① 【盈科小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
1級市道本町八畑線	郷ノ浦町本村触	歩道が無く、白線内に電柱があり危険。	グリーンベルトの設置。	壱岐市	対策済
国道382号	郷ノ浦町東触	交通量が多いが、歩道が狭い。	歩道整備の事業化。	長崎県	R3～対策実施中
市道江上線	郷ノ浦町本村触	側溝の蓋が無く、踏み外す危険がある。	側溝の補修。	壱岐市	対策済

【対策前】

【1級市道本町八畑線】

→

【対策後】

【1級市道本町八畑線】

【対策前】

【市道江上線】

→

【対策後】

【市道江上線】


い き わたら
② 吉岐市立 渡良小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所) (R7.2月 現在)



- : 通学路 (学校指定)
● : 危険箇所




① スピードを出す車両が多く、危険を感じる。
＜対策＞
① 歩行者スペース確保のための対策を実施。
【吉岐振興局道路河川班】



② スピードを出す車両が多く、危険を感じる。
＜対策＞
② 歩行者スペース確保のための対策を実施。
【吉岐振興局道路河川班】



③ ガードレールが無い。
＜対策＞
③ 外側線の設置。【吉岐振興局港湾漁港班】



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

② 【渡良小学校】

路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
一般県道渡良浦初瀬線	郷ノ浦町麦谷触	スピードを出す車両が多く、危険。	歩行者スペース確保のための対策を実施。	長崎県	対策完了
一般県道渡良浦初瀬線	郷ノ浦町麦谷触	スピードを出す車両が多く、危険。	歩行者スペース確保のための対策を実施。	長崎県	対策完了
臨港道路	郷ノ浦町渡良浦	ガードレールが無い。	外側線の設置。	長崎県	対策済

【対策前】



【対策後】



【対策前】



【対策後】



【対策前】



【対策後】



い き みしま
③ 志岐市立 三島小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）


③ 【三島小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
臨港道路	郷ノ浦町大島	児童が海に転落する危険がある。	ラインの設置。	長崎県	未対策

い き

やなぎだ

(R7.2月 現在)

④ 𠵼岐市立 柳田小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)



- ① 交通量が多いが、歩道が狭く危険な状態。
＜対策＞
① グリーンベルトの設置、白線の引き直し。
【𠵼岐振興局道路河川班】




通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

④ 【柳田小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
国道382号	郷ノ浦町柳田触	交通量が多いが、歩道が狭く危険な状態。	グリーンベルト等の設置、白線の引き直し。	長崎県	対策済
【対策前】  【国道382号線】  【対策後】  【国道382号線】					

(R7.2月 現在)


い き いさふし
⑤ 𪛗岐市立 鯨伏小学校校区 (R1通学路合同点検 要対策箇所)



②路肩が店の入口となっており、児童の横断時に危険。
＜対策＞
②縁石の設置、区画線の設置。
【𪛗岐市建設課】



①スクールバスの待ち合わせ場所が危険。
＜対策＞
①スクールバスの待ち場所の変更。
【𪛗岐市教育委員会】




通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

⑤ 【鯨伏小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
一般県道湯ノ本勝本線	勝本町本宮南触	スクールバスの待ち合わせ場所が危険。	スクールバスの待ち合わせ場所の変更。	壱岐市	対策済
市道辻2号線	勝本町湯ノ本浦	路肩が店の入口となっており、児童の横断時に危険。	縁石の設置。区画線の設置。	壱岐市	対策済
【対策前】  【一般県道湯ノ本勝本線】  【対策後】  【一般県道湯ノ本勝本線】 【対策前】  【市道辻2号線】  【対策後】  【市道辻2号線】					

い き かつもと
⑥ 𠵼岐市立 𠵼本小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.2月 現在)



- ① ガードレールが無い箇所です路肩側へ転落の危険性がある。
 <対策>
 ① 転落防止対策を検討。
 【𠵼岐市建設課】


通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

⑥ 【勝本小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
市道城ノ越1号線	勝本町坂本触	ガードレールが無い箇所で路肩側へ転落の危険性がある。	転落防止対策を検討。	壱岐市	対策済
【対策前】  【対策後】 					

い き かすい
⑦ 𠵼岐市立 霞翠小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.2月 現在)



①路肩の幅が狭い。側溝に蓋が無い。

<対策>

①歩道設置。【𠵼岐市建設課】



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

⑦ 【霞翠小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
1 級市道丘中田大久保線	勝本町大久保触	路肩の幅が狭い。側溝に蓋が無い。	歩道整備。	壱岐市	対策済
【対策前】  【1 級市道丘中田大久保線】  【対策後】  【1 級市道丘中田大久保線】					

い き

はこざき

(R7.2月 現在)

⑧ 壱岐市立 箱崎小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)

学校区域図



- - - : 通学路
● : 危険箇所

至 勝本

至 勝本

壱岐市立箱崎小 文
箱崎小学校

(主) 勝本石田線

至 瀬戸浦

① 横断歩道が消えている。

<対策>

① 白線の引き直しを検討する。【壱岐警察署交通課】



市道犬五郎坂線


通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

⑧ 【箱崎小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
市道犬五郎坂線	芦辺町箱崎釘ノ尾触	横断歩道が消えている。	白線の引き直しを検討する。	警察署	対策済
【対策前】  【市道犬五郎坂線】 ➡ 【対策後】  【市道犬五郎坂線】					

(R7.2月 現在)

い き せと
⑨ 吉岐市立 瀬戸小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)



② 横断歩道が欲しい。
＜対策＞
② カーブ手前にスクールゾーンの設置。
【吉岐市教育委員会】



④ 両側面の木が覆い茂っており暗い。
＜対策＞
④ 植樹の伐採を行う。【吉岐市建設課】



① 段差があるが、ガードレール等がなく、車道側へ転落する危険がある。
＜対策＞
① アスファルトで盛り上げている部分を撤去。
【吉岐市建設課】



③ 路側帯の表示が消えており、車両が内側を通行。
＜対策＞
③ 区画線の引き直し。
【吉岐振興局道路河川班】



--- : 通学路
● : 危険箇所

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

⑨ 【瀬戸小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
市道大左右瀬戸線	芦辺町瀬戸浦	段差があるが、ガードレールが無く、車道側へ転落する危険。	区画線の引き直し。	壱岐市	対策済
1 級市道瀬戸諸津線	芦辺町瀬戸浦	横断歩道が欲しい。	カーブ手前にスクールゾーンの設置。	壱岐市	対策済
主要地方道勝本石田線	芦辺町瀬戸浦	路側帯の表示が消えており、車両が内側を通行。	区画線の引き直し。	長崎県	対策済
市道津持廣田線	芦辺町瀬戸浦	両側面の木が覆い茂っており暗い。	植樹の伐採を行う。	壱岐市	対策済

【対策前】



【市道大左右瀬戸線】

【対策後】



【市道大左右瀬戸線】

【対策前】



【1 級市道瀬戸諸津線】

【対策後】



【1 級市道瀬戸諸津線】

【対策前】



【主要地方道勝本石田線】

【対策後】



【主要地方道勝本石田線】

【対策前】



【市道津持廣田線】

【対策後】



【市道津持廣田線】

い き なか
⑩ 苓岐市立 那賀小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.2月 現在)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

⑩ 【那賀小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
1 級市道商高国分線	芦辺町中野郷西触	道路の幅が狭い。	グリーンベルトの設置。	壱岐市	対策完了
【対策前】  【1 級市道商高国分線】  【対策後】  【1 級市道商高国分線】					

い き たがわ ⑪ 苓岐市立 田河小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.1月 現在)



① スクールゾーンの表示が無い。
 <対策>
 ① スクールゾーンの設置。【苓岐市教育委員会】



--- : 通学路
 ● : 危険箇所

至 郷ノ浦

(一) 郷ノ浦芦辺線



④ スクールゾーンの表示が薄くなっている。
 <対策>
 ④ スクールゾーンの表示。【苓岐市教育委員会】

⑤ 歩道と反対側にあるため、そちらを歩行する。
 <対策>
 ⑤ 安全喚起のため、車線分離標を設置。
 【苓岐振興局道路河川班】



②

(主) 勝本石田線

田河小学校

③

【対策済】



② カーブしてすぐ横断歩道だが、車両のスピードが速い。
 <対策>
 ② 区画線の引き直し及び、路面標識の設置。
 【苓岐振興局道路河川班】



③ 歩道が切れて無く、交通量も多い。
 <対策>
 ③ 歩道整備。【苓岐振興局道路河川班】

(主) 勝本石田線

芦辺町深江東触

至 石田

⑤

100m



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

⑪ 【田河小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
主要地方道勝本石田線	芦辺町諸吉二亦触	スクールゾーンの表示が無い。	スクールゾーンの設置。	壱岐市	対策済
主要地方道勝本石田線	芦辺町諸吉二亦触	カーブしてすぐ横断歩道だが、車両のスピードが速い。	横断歩道の廃止。区画線の引き直し。	警察署	対策済
主要地方道勝本石田線	芦辺町諸吉二亦触	歩道が切れて無く、交通量も多い。	歩道整備を検討。	長崎県	対策済
主要地方道勝本石田線	芦辺町深江東触	スクールゾーンの表示が薄くなっている。	スクールゾーンの表示。	壱岐市	対策済
主要地方道勝本石田線	芦辺町深江栄触	歩道と反対側にあるため、そちらを歩行する。	安全喚起のため、車線分離標を設置。	長崎県	対策済

【対策前】



【主要地方道勝本石田線】

【対策後】



【主要地方道勝本石田線】

【対策前】



【主要地方道勝本石田線】

【対策後】



【主要地方道勝本石田線】

【対策前】



【主要地方道勝本石田線】

【対策後】



【主要地方道勝本石田線】

【対策前】



【主要地方道勝本石田線】

【対策後】



【主要地方道勝本石田線】

い き あしべ
⑫ 老岐市立 芦辺小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.1月 現在)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

⑫ 【芦辺小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
1 級市道芦辺浦中央線	芦辺町芦辺浦	途中で歩道が無くなり、路肩も狭い。	歩行者スペース確保のための対策を実施。	壱岐市	R4～対策実施中
1 級市道芦辺浦中央線	芦辺町芦辺浦	途中で歩道が無くなり、路肩も狭い。	グリーンベルト等の設置。	壱岐市	対策済
【対策前】  【1 級市道芦辺浦中央線】 【対策後】  【1 級市道芦辺浦中央線】					

(R7.1月 現在)

い き いしだ
⑬ 吉岐市立 石田小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)



い き つつき
⑭ 𠵼岐市立 筒城小学校校区 (R1 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.1月 現在)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R1）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

⑬ 【石田小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
市道白水5号線	石田町石田西触	溜池周りのフェンスが傾いており危険。	フェンスの補修、設置。	壱岐市	未対策

⑭ 【筒城小学校】					
路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
1 級市道山崎線	石田町筒城西触	斜面から樹木が歩道上に覆いかぶさっている。	伐採の実施。	壱岐市	対策済
1 級市道筒城七湊線	石田町筒城東触	斜面から樹木が歩道上に覆いかぶさっている。	伐採の実施。	壱岐市	対策済

【対策前】



【1 級市道山崎線】



【対策後】



【1 級市道山崎線】

【対策前】



【1 級市道筒城七湊線】



【対策後】



【1 級市道筒城七湊線】