

い き ぬまづ
① 壱岐市立 沼津小学校校区 (R4 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.2月 現在)



学校区域図

- : 通学路
- : 危険箇所



【R5～対策実施中】



(主) 郷ノ浦沼津勝本線

②路肩が狭く、児童の登下校の際に大変危険である。

<対策>

②歩道整備を検討。【壱岐振興局道路河川班】



【未対策】

市道上坂線

①斜面の泥がむき出しになっており、大雨の際に危険。

<対策>

①法面对策を検討。【壱岐市建設課】

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧


（令和7年2月 現在）

①【沼津小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	市道上坂線	郷ノ浦町有安触	斜面の泥がむき出しで、大雨の際に危険。	法面对策を検討。	彦岐市	未対策
②	主要地方道郷ノ浦沼津勝本線	郷ノ浦町小牧東触	路肩が狭く、登下校の際に危険である。	歩道整備を実施。	長崎県	R5～対策実施中

い き しわら
 ② 志岐市立 志原小学校校区 (R4 通学路合同点検 要対策箇所)
 (R7.2月 現在)



- ① 歩道の幅が狭い。
 <対策>
 ① 歩行者空間確保の対策を検討。【志岐市建設課】




通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

②【志原小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	2級市道仁駄橋線	郷ノ浦町志原西触	歩道の幅が狭い。	歩行者空間確保の対策を検討	彦岐市	未対策

(R7.2月 現在)


い き いさふし
③ 壱岐市立 鯨伏小学校校区 (R4通学路合同点検 要対策箇所)



① 強風の際に竹が倒れるため、路側帯が見えなくなる。
＜対策＞
① 区画線の引き直し。【壱岐振興局道路河川班】



② 白線が消えかかっている。
＜対策＞
② 白線の引き直し。【壱岐振興局道路河川班】



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

③【鯨伏小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	一般県道湯ノ本芦辺線	勝本町立石南触	路側帯が見えない。	区画線の引き直し。	長崎県	対策済
②	一般県道湯ノ本芦辺線	勝本町本宮南触	白線が消えかかっている。	区画線の引き直し。	長崎県	対策済

①

【対策前】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

【対策後】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

②

【対策前】



【一般県道湯ノ本芦辺線】


【対策後】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

(R7.2月 現在)

い き はこぎ
④ 壱岐市立 箱崎小学校校区 (R4 通学路合同点検 要対策箇所)



至 勝本

芦辺町箱崎
本村触

(主) 勝本石田線

芦辺町箱崎
釘ノ尾触

至 勝本

壱岐市立箱崎小 文

箱崎小学校

至 瀬戸浦



①

① 路側帯の幅が無く、近づく車輛に気づきにくい。

<対策>

① 白線の引き直し。【壱岐市建設課】

①

【対策完了】



1 級市道本村神里線

② 児童の登下校で通る。自動車の往来も頻繁にある。

<対策>

② 交差点の改良。【壱岐市建設課】

②

【R4~対策実施中】



1 級市道本村神里線

③

【未対策】



(主) 勝本石田線

③ 交通量が多く、自動車のスピードも出ており、横断歩道が渡りにくい。

<対策>

③ スクールゾーンの設置。【壱岐市教育委員会】

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

④【箱崎小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	1 級市道本村神里線	芦辺町箱崎釘ノ尾触	路側帯の幅が無く、近づく車輦に気づきにくい。	区画線の引き直し。	壱岐市	対策完了
②	1 級市道本村神里線	芦辺町箱崎釘ノ尾触	児童の登下校で通る。自動車の往来も頻繁にある。	交差点の改良。	壱岐市	R4～対策実施中
③	主要地方道勝本石田線	芦辺町箱崎釘ノ尾触	交通量が多く、自動車のスピードも出ており、横断歩道が渡りにくい。	スクールゾーンの設置。	壱岐市	未対策

① 【対策前】



【1 級市道本村神里線】



【対策後】



【1 級市道本村神里線】

い き あしべ
⑤ 老岐市立 芦辺小学校校区 (R4 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.2月 現在)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和7年2月 現在)

⑤【芦边小学校】

箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	一般県道湯ノ本芦辺線	芦辺町芦辺浦	カーブの見通しが悪く、児童の通学時に危険な状態。	グリーンベルトの設置。	長崎県	対策済

①

【対策前】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

【対策後】



【一般県道湯ノ本芦辺線】

い き つつき
⑥ 𠵼岐市立 筒城小学校校区 (R4 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.2月 現在)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R4）における要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和7年2月 現在)

⑥【筒城小学校】

箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	1 級市道筒城七湊線	石田町筒城西触	スクールゾーンの標示が消失している。	スクールゾーンの引き直し。	壱岐市	対策完了

①

【対策前】



【1級市道筒城七湊線】



【対策後】



【1級市道筒城七湊線】