


い き

やなぎだ

(R7.2月 現在)

① 老岐市立 柳田小学校校区 (R5通学路合同点検 要対策箇所)



- ② 白線が消えている。また、車輛が飛ばしてくる。
＜対策＞
② 白線の引き直し及び路面標示の設置を検討。
【老岐市建設課】



(令和7年2月 現在)

①【柳田小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	1 級市道木田線	郷ノ浦町柳田触	白線の消えている。また、車轍が飛ばしてくる。	白線の引き直し及び路面表示の設置を検討。	壱岐市	対策完了

① 【対策前】



【1 級市道木田線】


➡

【対策後】



【1 級市道木田線】

い き ぬまづ
② 吉崎市立 沼津小学校校区 (R5 通学路合同点検 要対策箇所)
 (R7.2月 現在)



- ① 歩道が冠水し、歩行できない。
 <対策>
 ① 市道点検パトロール時に随時堆積土を除去する。【吉崎市建設課】

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R5）における要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和7年2月 現在)

②【沼津小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	2級市道小牧母ヶ浦線	郷ノ浦町小牧東触	歩道が冠水し、歩行できない。	市道点検パトロール時に随時堆積土を除去する。	壱岐市	対策完了

① 【対策前】



【2級市道小牧母ヶ浦線】


➡

【対策後】



【2級市道小牧母ヶ浦線】

(R7.2月 現在)



い き やはた
③ 壱岐市立 八幡小学校校区 (R5通学路合同点検 要対策箇所)



至 芦辺浦

①

【未対策】



1級市道八幡芦辺線

- - - : 通学路
- : 危険箇所

①路肩が狭いため歩行者と車の接触が懸念される。
＜対策＞
①グリーンベルト等の設置を検討。【壱岐市建設課】

壱岐市立八幡小学校
八幡小学校

松石建設
壱岐(支)

至 左京鼻

①

至 八幡浦

至 田河

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R5）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

③【八幡小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	1 級市道八幡芦辺線	芦辺町諸吉本村触	路肩が狭いため歩行者と車の接触が懸念される。	グリーンベルトの等の設置を検討。	壱岐市	未対策

い き つつき
④ 壱岐市立 筒城小学校校区 (R5 通学路合同点検 要対策箇所)

(R7.2月 現在)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R5）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和7年2月 現在）

④【筒城小学校】						
箇所番号	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況
①	1 級市道筒城七湊線	石田町筒城西触	囲場との高低差があるが、防護柵がなく転落の危険がある。	防護柵の設置を検討。	壱岐市	未対策