

通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R6）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和8年2月 現在）

| ①【盈科小学校】 | | | | | | |
|----------|---------|---------|------------------------|------------------|------|------|
| 箇所番号 | 路線名 | 箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
| ① | 2級市道鮎川線 | 郷ノ浦町片原触 | 路肩が狭いため歩行者と車の接触が懸念される。 | グリーンベルトの等の設置を検討。 | 吉崎市 | 未対策 |

い き やなぎだ (R8.2月 現在)
② 吉岐市立 柳田小学校校区 (R6通学路合同点検 要対策箇所)



--- : 通学路
● : 危険箇所



- ①ガードレールが無く危険。
＜対策＞
①防護柵の設置。【吉岐市建設課】



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R6）における要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和8年2月 現在)

| ② 【柳田小学校】 | | | | | | |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------|------|------|
| 箇所番号 | 路線名 | 箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
| ① | 2級市道蛭ノ元線 | 郷ノ浦町柳田触 | 路肩法面が高く、転落の危険性がある。 | 転落防止柵の設置。 | 吉崎市 | 対策完了 |

①

【対策前】



【2級市道蛭ノ元線】



【対策後】



【2級市道蛭ノ元線】

い き しわら
 ③ 志岐市立 志原小学校校区 (R6通学路合同点検 要対策箇所)

(R8.2月 現在)



- ①歩道の幅が狭い。
 <対策>
 ①歩行者空間確保の対策を検討。【志岐市建設課】



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R6）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和8年2月 現在）

| ③ 【志原小学校】 | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|---------------|------|-----------|
| 箇所番号 | 路線名 | 箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
| ① | 2級市道仁駄橋線 | 郷ノ浦町志原西触 | 歩道の幅が狭い。 | 歩行者空間確保の対策を検討 | 吉岐市 | R7から対策実施中 |

い き はつやま
 ④ 吉岐市立 初山小学校校区 (R6通学路合同点検 要対策箇所) (R8.2月 現在)

学校区域図



至 郷ノ浦

③側溝に蓋が無いため危険。
 <対策>
 ③側溝蓋の設置を検討【吉岐市建設課】



1級市道大久保本線

③

至 大久保漁港

(一) 渡良浦初瀬線

吉岐警察署初山
 警察官駐在所

至 初瀬漁港

1級市道初山中央線

至 志原

②白線が消えている、路肩が狭い。
 <対策>
 ②白線の引き直し、グリーンベルトを検討。
 【吉岐市建設課】



1級市道初山中央線

初山小学校

初山郵便局



市道大米1号線

①白線が消えている。
 <対策>
 ①白線の引き直しを検討。【吉岐市】

- - - : 通学路
- : 危険箇所



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R6）における要対策箇所の対策実施状況一覧

(令和8年2月 現在)

| ④ 【初山小学校】 | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------------|--------------------------|------|------|
| 箇所番号 | 路線名 | 箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
| ① | 市道大米1号線 | 郷ノ浦町初山東触 | 白線が消えている、路肩狭い。 | 区画線の引き直し。 | 吉崎市 | 対策完了 |
| ② | 1級市道初山中央線 | 郷ノ浦町初山西触 | 白線が消えている、路肩狭い。 | 区画線の引き直し又はグリーンベルトの設置を検討。 | 吉崎市 | 対策完了 |
| ③ | 1級市道大久保本線 | 郷ノ浦町初山西触 | 側溝に蓋が無く危険。 | 側溝に蓋の設置を検討。 | 吉崎市 | 未対策 |

①

【対策前】



【市道大米1号線】



【対策後】




【市道大米1号線】

②

【対策前】



【1級市道初山中央線】



【対策後】



【1級市道初山中央線】

い き つつき
 ⑤ 老岐市立 筒城小学校校区 (R6通学路合同点検 要対策箇所)

(R8.2月 現在)



通学路交通安全プログラムに基づく合同点検（R6）における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和8年2月 現在）

| ⑤ 【筒城小学校】 | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|------|------|
| 箇所番号 | 路線名 | 箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
| ① | 1級市道筒城七湊線 | 石田町筒城西触 | ガードレールが老朽化している。 | ガードレールの修繕等を検討。 | 吉岐市 | 未対策 |